



PROMIX PREMIUM TOP

Technický list

POPIS VÝROBKU:

Univerzální lehčený pastový tmel umožňující snadné nanášení s velmi dobrou schopností vyplňování spár a hladkostí povrchu. Tmel je vhodný i pro celoplošné aplikace. Určený pro ruční i strojní použití ve vnitřních prostorech budov.

Barva: bílá

OBLAST POUŽITÍ:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Tmel je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití. Je určený pro celoplošné stěrkování sádrokartonů, omítek nebo betonu. Je také vhodný na základní tmelení spár s papírovou nebo skelnou výztužnou páskou a finální tmelení sádrokartonových desek. Aplikuje se strojně (airless, nebo pomocí speciálního nářadí), válečkem nebo ručně. Tmel schne na vzduchu.

VYDÁNO: 5. 1. 2026

TECHNICKÁ DATA:

VLASTNOST	HODNOTA
Spotřeba	0,3 l/m (spárování Q2) 1,0 l/m ² /mm (celoplošné tmelení Q4)
PH	9
Pevnost v ohybu	>320 N (EN 13963)
Tloušťka vrstvy	0 až 3 mm
Velikost zrna	Max. 0,15 mm
Reakce na oheň	A2 – s1, d0 (EN 13963)
Balení	Vědro 15 litrů / paleta 33 věder

ZPRACOVÁNÍ:

Podmínky pro aplikaci

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či nesoudržných vrstev a jiných nečistot.

Zpracování

Při práci používejte čisté nádoby a nářadí. Před použitím se tmel rozmíchá a následně se nanáší v tenkých vrstvách. Při tmelení spár sádkovkartonových desek se do první vrstvy tmelu vtláčí výztužná papírová nebo sklovláknitá páska. Druhou, případně třetí vrstvou tmelu se páska překryje a povrch na přilehlých plochách desek vyhladí do ztracena. Před aplikací každé vrstvy tmelu je potřeba nechat podkladovou vrstvu řádně vyschnout. Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti prostředí a tloušťce aplikované vrstvy.

Aplikace válečkem

Nový váleček je před použitím zapotřebí vyčistit od přebytečných vláken. Přitlačte váleček na tvrdý povrch a několikrát po povrchu převálcujte. Boční hrany válečku tahem prstů zbavte přebytečných vláken. Váleček opláchněte pod tekoucí čistou vodou a vysušte suchým hadrem. Vyčištěný váleček ponořte do tmelu. Válečkem tmel nanášejte na stěnu a rozválcujte do rovnoměrné vrstvy.

Strojní aplikace

Strojní aplikaci lze provádět buď pomocí speciálního nářadí (boxy, Bazooka...) nebo plošným nástřikem na stěnu (airless technologie). Povrch musí být vždy v souladu s podmínkami pro aplikaci.

SKLADOVÁNÍ:

Tmel je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě od 5 do 30°C. Obsah neotevřeného balení je zapotřebí zpracovat do 12 měsíců od datumu vyznačeném na obalu výrobku. Po ukončení práce s tmelem je nutné setřít tmel z vnitřních stěn vědra a pečlivě uzavřít víkem.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

LIKVIDACE ODPADŮ:

Postupujte v souladu s platnými nařízeními a zákony.

KLASIFIKACE:

ČSN EN 13963: 3A